RICHIAMO GENERALE
ÖHLINS AMMORTIZZATORI DI STERZO

Gentili Clienti
Con la presente siamo a contattarvi per mettervi al corrente di una urgente campagna di richiamo ufficiale Öhlins per un possibile danno ai collarini installati su ammortizzatori di sterzo lineari, che vede coinvolti i codici come da allegato A.
Identificare i codici come da foto esempio*. Vi preghiamo di contattarci il prima possibile per la verifica codici ed eventuale ritiro e sostituzione del collarino, ove non sia già stato effettuata la sostituzione.
Nessun costo sarà addebitato a carico del cliente.

Allegato A



*Foto Esempio

Codice	Batch number
SD 033	128351-*-*-1
SD 033	128352-*-*-1
SD 033	128432-*-*-1
SD 033	128650-*-*-1
SD 033	128738-*-*-1
SD 033	128794-*-*-1
SD 033	129238-*-*-1
SD 033	129647-*-*-1
SD 033	129670-*-*-1
SD 033	129712-*-*-1
SD 033	129946-*-*-1
SD 033	130555-*-*-1
SD 033	130582-*-*-1
SD 033	130789-*-*-1
SD 033	131127-*-*-1
SD 033	131562-*-*-1
SD 033	131766-*-*-1
SD 033	132234-*-*-1
SD 033	132560-*-*-1
SD 033	303667-*-*-2
SD 037	131684-*-*-1
SD 037	303936-*-*-1
SD 038	131657-*-*-1
SD 038	131894-*-*-1
SD 038	304004-*-*-1

Bracket	Kit	Batch numbers
02205-01	SD 124	126899
	SD 137	126140, 133439
	SD 154	126863, 131563, 132190, 133010, 132844, 133816
	SD 170	126001
	SD 180	125812
	SD 197	126900, 127282, 131685, 133440, 134067
02205-11	SD 000	125476, 126040, 127647, 127340, 127882, 127960, 128149, 131055-135231
	SD 001	125205, 125351, 126041, 125477, 127339, 128150, 131405-135104
	SD 002	302306, 125203, 125673, 125475, 126039, 127165, 131801-134827
	SD 003	302305, 125202, 125474, 126038, 127334, 128067, 131406-133946
	SD 004	302304, 125672, 125848, 126444, 127658, 128122, 131682-134828
	SD 005	125473, 125923, 126141, 132714-134956
	SD 027	302426, 126278, 126348, 127798, 127930, 128161, 131407-135493
	SD 215	131680
02240-02	SD 120	125265, 125446, 125541, 125907
	SD 178	132933
	SD 182	125811, 126138
02240-12	SD 031	All
	SD 041	All
02245-03	SD 183	133192
02245-13	SD 020	All